



ООО «ВиЭко» Чувашская Республика,
г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, здание 17,
помещение 311 WeEco2018@mail.ru
Официальный представитель в Калининграде
ООО "Флекс Декор" г. Калининград, ул.
Портовая, д. 30 тел. 8-4012-699-339
office@flex-decor.ru

Прайс-лист WeEco

наименование	вид	Размер, мм /вес, кг	Цена руб/шт	Область применения
Ступень фронтальная Флоренция		360*330*23 3,8	850/ 970 *	Облицовка ступеней, оконные отливы
Ступень угловая Флоренция		360*360*23 4,5	1490/ 1690 *	Облицовка ступеней, оконные отливы
Ступень фронтальная Берлин		345*330*23 3,1	750/ 850*	Облицовка ступеней, оконные отливы
Ступень угловая Берлин		345*345*23 3,2	1390/ 1590 *	Облицовка ступеней, оконные отливы
Плитка базовая		330*330*23 3	450/ 510*	Облицовка ступеней и площадок, устройство подступенков, мощение тропинок
		* шоколад/другие цвета - светло-серый, терракот, мокрый асфальт, желтый, серый		

Прочность

Разрушить наши ступени практически невозможно. Они не трескаются, не лопаются, не крошатся. Ступень можно «отремонтировать» строительным феном. Фрагмент испытаний нашей ступени.



Экологичность

Ступени не пахнут, так как в составе только пищевые полимеры, песок и красящий пигмент. Санитарно-эпидемиологическое заключение подтверждает безопасность нашей продукции.



Универсальность

Наши ступени крепятся на любую поверхность. Благодаря разработанной рекомендации, смонтировать ступени сможет практически любой человек, даже без навыков работы.

Как монтируются ступени WeEco на бетонное основание можно ознакомиться здесь.



Как монтируются ступени WeEco на металлическое основание можно ознакомиться здесь.

При креплении ступеней на саморезы работы можно проводить и зимой, при низкой температуре



Надежность

Разработанная нашей компанией форма ребер жесткости позволяет надежно закрепить плитку с помощью недорогих клеев на бетонном основании.

Гарантия — 5 лет, срок службы — более 20 лет



Безопасность

Они абсолютно нескользкие. По классу сопротивления скольжению ступени относятся к R12.



Доступность

Ступени в наличии по цене в 3 раза ниже клинкерной.

